

仕様変更のご案内

標準トランスの端子ネジ変更についてご案内申し上げます。

変更内容

現在、標準トランスの一次、二次側端子台に使用している M8 六角ボルトが入手困難となり、代替品へと切り替えになります。切り替えに伴い、ネジ頭部の±十字穴から+のみの十字穴となります。(次頁参照)

※M4, M5 サイズを使用している機種に変更はありません。

※性能に変更はありません。

対象製品

TRH4K-21S
TRH5K-21S
TRH4K-41S
TRH5K-41S
TRH4K-42S
TRH5K-42S

対応時期

2018 年 6 月頃から順次切り替え予定

変更内容詳細

変更前

M8×14L 六角ボルト

±十字穴



変更後

M8×14L 六角ボルト

十字穴

